



INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: M. en D. Guadalupe Castelo Arreola

Fecha de Elaboración: 15/01/2025

Consecutivo por Área: SII-002/26

Oficina de Representación de Protección Ambiental: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Inspección Industrial

Comisionado:	NEGRETE	SOTO	JORGE
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 13-14 de Enero de 2026

Lugar: Carretera transpeninsular km 079+500 tramo ciudad insurgentes - loreto, Liguí, municipio de Loreto, estado de Baja California Sur

Objeto de la Comisión: Llevar a cabo en el periodo comprendido del 13 al 14 de Enero de 2026 visita de Inspección en materia de suelo contaminado con hidrocarburo, al establecimiento denominado Empresa Transportadora Centurion, que circula por carretera transpeninsular km 079+500 tramo ciudad insurgentes - loreto, Liguí, municipio de Loreto, estado de Baja California Sur, en las Coordenadas UTM de referencia 474672.38X; 2843905Y, con domicilio en Carretera Reynosa, s/n colonia Centro, Cadereya Jimenez, Nuevo Leon, C.P. 67480.

Síntesis: Se realizó Visita de Inspección en atención a la Orden de Inspección PFPA/10/3S.1/001/2026, al Sitio del siniestro consistente en volcadura de pipa transportando material peligroso, ubicado en la jurisdicción de la Delegación de Liguí, Municipio de Loreto, BCS.

Conclusión: Durante el recorrido por el sitio objeto de inspección, se detectó un olor característico a hidrocarburo, observando un área de descanso a un costado de la carretera federal de aprox. 100m², donde se aprecia pequeñas áreas de suelo impregnado con una sustancia con olor a hidrocarburo dispersas, las cuales si se agrupan no rebasan los 2 metros cuadrados de superficie con una infiltración de aprox. 5cm. Así mismo se observa a un costado del área antes descrita (descanso), en zona de acantilado con una pendiente menor a 45 grados, una superficie aprox. de 5m² suelo contaminado húmedo con una sustancia que presenta olor a hidrocarburo.

Resultados Obtenidos: Se observa durante el recorrido que la volcadura de la pipa transportando hidrocarburo del tipo Turbosina, se contamina una superficie aproximada de 7 metros cuadrados de suelo.

Contribución: Mediante los Recorridos de Inspección y Vigilancia la Autoridad Ambiental hace presencia y favorece la disuasión de ilícitos ambientales.

Atentamente	PROFEPA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	Vo.Bo.
Ing. Jorge Negrete Soto	RECIBIDO 16 ENE 2026	M. en D. Guadalupe Castelo Arreola
Comisionado		Encargada de la Subdirección Industrial

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.