



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Delegación Campeche

INFORME DE COMISIÓN

ÁREA:

NOMBRE DEL COMISIONADO:

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

SUBDELEGACIÓN DE RECURSOS NATURALES

ING. LUIS ANTONIO PECH CANCHE

LOCALIDADES DE CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE

23 Y 24 DE MARZO DEL 2021

DARLE CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE COMISIÓN NUM. PFP/011.3/00081-2021, DE FECHA 22 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACCIONES DE NOTIFICACIONES Y VISITAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

SINTEISIS:

ACTA DE INSPECCION MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL NUMERO 11.3/20.27.5/0034-2021. UBICADO EN LA AVENIDA PASEO DEL MAR, ENTRE LAS CALLES 82 Y 84, COLONIA SAN CARLOS, COMO REFERENCIAS EN LAS COORDENADAS EN UTM WGS 084, X1=625592.00 Y1=2064157.00, X2=625604.00 Y=2064164.00, X3=625594.00 Y=2064210.00, X4=625571.00 Y4=2064204.00; MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE.

EN UNA SUPERFICIE DE 1,128.00 METROS CUADRADOS DENOMINADOS TERRENOS GANADOS AL MAR, LA CUAL FORMA PARTE TAMBIEN COMO DUNAS COSTERAS; DONDE LLEVA A CABO INCADO DE MADERA ROLLIZA DE ENTRE 40 Y 35 CM DE DIAMETRO, SIENDO UN TOTAL DE 23 POSTES DE MADERA CON LAS SIGUIENTES ALTURAS APROXIMADAS 13 POSTES DE 7 METROS DE ALTO, 3 POSTES DE 6 METROS DE ALTO Y 7 DE POSTES DE 4 METROS DE ALTO, HINCADOS SOBRE SUELO NATURAL; ASI MISMO SE OBSERVO ALMACENAMIENTO Y APILAMIENTO DE MADERA ROLLIZA, TABLONES, COSTANERAS Y PALOTADAS, DE DIFERENTES MEDIDAS, ASI COMO ASERRIN PRODUCTO DEL ASERRADO DE MADERA, SIGUIENDO CON EL RECORRIDO, SE OBSERVO EVIDENCIA QUE REMOCION DE DUNA COSTERA, TODAVEZ QUE SE CONSTATA LA EXISTENCIA DE DESNIVELES EN EL SUELO NATURAL Y QUE PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DESCRITAS SE REALIZO LA NIVELACIÓN DEL PREDIO. ASI MISMO SE OBSERVO EN EL COSTADO NORTE QUE TIENE 6 POSTES DE METAL Y 4 POSTES DE METAL EN EL LADO SUR TODOS CON MEDIDAS DE 12 METROS APROXIMADOS DE ALTO, ANCLADOS CON CEMENTO Y GRAVILLA EN SUELO NATURAL, ESTO SE CONSTATA YA QUE SE ENCUENTRA UN POSTE DE METAL RETIRADO Y SE OBSERVA CON CEMENTO Y GRAVILLA. ASIMISMO SE SEÑALA QUE AL MOMENTO DE LA VISITA SE OBSERVÓ PERSONAL LABORANDO. PARA LLEVAR A CABO ESTAS ACTIVIDADES PRIMERAMENTE SE OBSERVA QUE SE NIVELÓ DICHA SUPERFICIE, AFECTÁNDOSE LA DUNA COSTERA; POR ÚLTIMO A MANIFESTACIÓN DEL INSPECCIONADO QUE LA CONSTRUCCIÓN ES UN RESTAURANTE.

ASIMISMO SE REALIZARON NOTIFICACION DE DENUNCIAS Y DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.

CONCLUSION: SE LOGRO EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS: SE LOGRO EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

CONTRIBUCION: PARTICIPAR EN DICHO EVENTO.

ATENTAMENTE

ING. LUIS ANTONIO PECH CANCHE

INSPECTOR FEDERAL

ING. VICENTE GONZALEZ SARABIA

COORDINADOR DE INSPECTORES.

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y que son ciertos, para tener. Conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

