

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Federico Ortiz Flores

Fecha de Elaboración: 19/02/2018

No. RUC 2923

Delegación: ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: HERNÁNDEZ GARCÍA ERICK

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFFPA/17.1/8C.17.4/001053/18

Periodo: 13/02/2018

Lt. HUEHUETOCA

Objeto de la Comisión:
VISITA DE INSPECCION

Síntesis:
SE REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN EN LA CARRETERA QUERÉTARO-MEXICO KM 59+200, DONDE SE LLEVO A CABO REVISIÓN DEL PUNTO DONDE SE DERRAMO ASFALTO LÍQUIDO, Y HACIENDO MEDICIÓN DEL DAÑO QUE OCACIONÓ EN EL SUELO, Y COORDENADAS.

Conclusión:
SE REALIZO VISITA DE INSPECCIÓN EN LA CARRETERA QUERETARO-MEXICO KM 59+200, DONDE SE LLEVO A CABO REVISIÓN DEL PUNTO DONDE SE DERRAMO ASFALTO LIQUIDO, EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN DE SUELO.

Resultados Obtenidos:
CUMPLIMIENTO DE LA COMISION

Contribución:
CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA EN SU INDICADOR DE VISITAS DE VERIFICACION E INSPECCION

Atentamente

ERICK HERNANDEZ GARCIA

Nombre y Firma

Comisionado

Vo.Bo.

Ing. Federico Ortiz Flores

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.