

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 09/02/2022

No. RUC

1219

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: ESTRADA GONZALEZ ROGELIO
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFPA/17.1/8C.17.4/000328/22

Periodo: DEL 03/02/2022 AL 03/02/2022

Lugar: Acambay, México

Objeto de la Comisión:

Realizar visita de verificación en relación en "ARCO NORTE ACAMBAY, MEXICO" , ubicada KM. 19+100 Autopista Arco Norte, municipio de Acambay.

Síntesis:

Levantar el acta de circunstanciada relacionado en materia de contaminación de suelo por diesel, en el Km 19+100 de la autopista Arco Norte, municipio de Acambay, se asistió al muestreo de suelo contaminado con diesel, mediante N° de acta 17-001-011-AC/2022.

Conclusión:

Verificar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos ambientales en materia de contaminación de suelo.

Resultados Obtenidos:

La empresa de merito cumplió parcialmente, en espera de resultados del muestreo de suelo contaminado con diesel.

Contribución:

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN DE SUELO.

Atentamente

Atentamente


ROGELIO ESTRADA GONZALEZ

Nombre y Firma

Comisionado

Vo.Bo.


ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.