

PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE



DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA
SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL



INFORME DE COMISIÓN

LIC. LAURA OSORNIO GÓMEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE ESTA PROFEPA

PRESENTE

ÁREA: INSPECCIÓN INDUSTRIAL
NOMBRE DEL(OS) COMISIONADO(S): JOSE DE JESÚS VERGARA JUÁREZ
RODOLFO VÍCTOR FLORES SANDOVAL
LUGAR DE LA COMISIÓN: CARRETERA TEHUACÁN - TEOTITLAN KM 8.5, SAN PABLO
TEPETZINGO, TEHUACÁN, PUEBLA.
PERIODO DE LA COMISIÓN: 08 DE JULIO DEL 2015

OBJETO DE LA COMISIÓN: Visita técnica para presenciar Simulacro de la empresa Aceites y Proteínas El Calvario, S.A. de C.V. en atención al **DÍA NACIONAL PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS QUÍMICAS**, para la capacitación y seguimiento de las brigadas de atención a emergencias de la empresa.

SÍNTESIS

SE ASISTIÓ AL SIMULACRO REALIZADO POR LA EMPRESA ACEITES Y PROTEÍNAS EL CALVARIO, S.A. DE C.V., CON LA HIPÓTESIS DE "RESCATE EN ALTURAS POR INCIDENTE SUSCITADO EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO FÍSICOQUÍMICO DE AGUAS RESIDUALES A CAUSA DE SISMO", CON AFECTACIÓN A UN TRABAJADOR POR LO QUE SE ATENDIÓ EL RESCATE DEL MISMO A UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, POSTERIORMENTE SE ATENDIÓ CON PRIMEROS AUXILIOS Y FUE TRASLADADO A LA CRUZ ROJA MEXICANA EN UNIDAD DE LA EMPRESA PARA SER INTERCEPTADA LA AMBULANCIA EN EL TRAYECTO.

PARTICIPANTES

EN EL EVENTO PARTICIPARON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES Y EMPRESAS INVITADAS:

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PERSONAL DE LA EMPRESA ACEITES Y PROTEÍNAS EL CALVARIO, S.A. DE C.V. CON SUS BRIGADAS DE:

- BÚSQUEDA Y RESCATE
- CONTRAINCENDIO
- PRIMEROS AUXILIOS
- EVACUACIÓN

OBSERVACIONES

DE ACUERDO CON LO OBSERVADO DURANTE EL EJERCICIO DEL SIMULACRO, LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA:


SE REALIZÓ REUNIÓN INICIAL CON UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y PERSONAL DE LA PROFEPA A FIN DE COORDINAR EL EVENTO Y SEGUIR INDICACIONES A CERCA DE LA UBICACIÓN PARA OBSERVAR DICHO SIMULACRO.

POSTERIORMENTE SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA A FIN DE CONOCER LA INFRAESTRUCTURA DE LA MISMA; EN DICHO RECORRIDO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA INFORMÓ


ANEXO FOTOGRÁFICO



Preparativo de las brigadas




Ubicación del lesionado




Empacado del lesionado



Descenso del lesionado



Descontaminación del lesionado



Traslado del lesionado

ATENTAMENTE

C. JOSE DE JESÚS VERGARA JUAREZ

C. RODOLFO VÍCTOR FLORES SANDOYAL

VISTO BUENO
C. ROBERTO RODRIGUEZ VELEZ

115
ReadImage
InputReader
I/O

Position:
Operator:
Error:
Subsystem:

PCL XL Error