

**INFORME DE COMISIÓN**

**Jefe inmediato** ING. JORGE CORTES ESQUIVEL

**Fecha de Elaboración:** 25/05/2016

**Folio:** 238/2016 (Oficio PFFPA/29.2/8C.17.4/101-16)

**Delegación :** QUINTANA ROO

**Área de Adscripción:** Subdelegación de Auditoría Ambiental e Inspección Industrial

**Comisionado:** ESTRADA RAMIREZ ROSA ESTELA  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

**Periodo:** 18-may-16

**Lugar:** Km. 154 de la Carretera Jose Maria Morelos-Felipe Carrillo Puerto, Municipio Jose Maria Morelos, Q.Roo.

**Objeto de la Comisión:**

Asistir a la toma de muestras para la caracterización de suelo contaminado por el derrame de Asfalto, propiedad de la empresa Tractotanques del Sureste S.A. de C.V. ocurrido a la altura del Km. 154 de la Carretera Jose Maria Morelos-Felipe Carrillo Puerto, Municipio Jose Maria Morelos, Q.Roo.

**Síntesis:**

Se asistió a la toma de muestras para la caracterización de suelo contaminado por el derrame de asfalto propiedad de la empresa Tractotanques del Sureste S.A. de C.V. ocurrido a la altura del Km. 154 de la Carretera Jose Maria Morelos-Felipe Carrillo Puerto, Municipio Jose Maria Morelos, Q.Roo.

**Conclusión:**

Se levanto acta de inspección circunstanciada en el sitio, misma que será remitida a la subdelegación jurídica.


**Resultados Obtenidos:**

Acta circunstanciada


**Contribución:**

Se constato la toma de muestras de sitio contaminado por el derrame de asfalto para su caracterización.

Atentamente

  
ROSA ESTELA ESTRADA RAMIREZ  
Comisionado

Vo.Bo.

  
ING. JORGE CORTÉS ESQUIVEL

Jefe Inmediato

Subdelegado de Auditoría Ambiental e  
Inspección Industrial

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.