

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: BIOL. PEDRO LUIS LEON RUBIO

Fecha de
Elaboración: 08/04/2019

Consecutivo
por Área: 2

Delegación : SINALOA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE RECURSOS NATURALES

Comisionado:	LOPEZ	BELTRAN	CARLOS HECTOR
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2019

Lugar: PUERTO DE TOPOLOBAMPO AHOME SIN.

Objeto de la Comisión: (GENERALIZADA CON LA INFORMACION DE LA COMISION) CORREGIR Y LOCALIZAR, DISTINTAS FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS EN LA EMBARCACION BOSTON WHALER 240.

Síntesis: (LO QUE SE ENCONTRO EN LUGAR Y/O LO OBSERVADO) SE RETIRO UNA BOMBA DE BAJA DE GASOLINA DEL MOTOR DE ESTRIBOR, PARA BUCARLA, COMPRARLA Y POSTERIORMENTE INSTALARLA, EN UNO DE LOS MOTORES CON QUE CUENTA DICHA EMBARCACION, BOSTON WHALER 240, BUSCAR LA CORRECCION DEL MARCADOR DEL NIVEL DE GASOLINA EN LA CONSOLA DE MANDO, ENTRE OTRAS FALLAS QUE PRESENTA.

Conclusión: SE RETIRO DEL MOTOR DE ESTRIBOR, LA BOMBA DE GASOLINA DE BAJA PARA SU REEMPLAZO, ADEMAS SE VERIFICO LA FALLA DE SEÑAL DEL NIVEL DE GASOLINA, EN EL VESSELVIEW, ENTRE OTRAS FALLAS QUE PRESENTA DICHA EMBARCACION. LA FINALIDAD ES DE QUE LA EMBARCACION OFICIAL SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE SEGUIR OPERANDO EN LAS LABORES PROPIAS DE ESTA INSTITUCION.

Resultados Obtenidos: (QUE RESULTARA POSTERIORMENTE DE LA VISITA Y CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO) se localizaron, las fallas que presenta regularmente en el sistema electrico, para posteriormente repararlas o en su defecto corregirlas, despues de haber comprado lo que se requiere para corregir dichas fallas.

EN BUEN FUNCIONAMIENTO DICHA EMBARCACION, PARA QUE ESTE EN CONDICIONES OPERATIVAS EN LAS LABORES, COMPETENCIA D

Atentamente

CARLOS HECTOR LOPEZ BELTRAN
Comisionado

Vo.Bo.

BIOL. PEDRO LUIS LEON RUBIO.
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.