



## INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: ING. FRANCISCO RINCON RAMOS

Fecha de Elaboración: 26 de junio de 2017

Consecutivo por Área: SI/056-17

Delegación : COLIMA

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: RINCON RAMOS FRANCISCO  
Apellido.Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 23 de junio de 2017

Lugar: MANZANILLO, COLIMA

### Objeto de la Comisión:

Supervisar las actividades en la toma de muestras de suelo, que realizara la empresa Ecoresiduos, S.A. de C.V., en el sitio afectado por el derrame de aceite usado, con solventes, localizado en la carretera Manzanillo-Minatitlán, Km. 015+650, en el ejido 3 de mayo, municipio de manzanillo, Colima, a partir de las 11:00 horas; en seguimiento a la remediacion del area contaminada; debiendo levantar acta circunstanciada de las acciones realizadas.

### Síntesis:

El día 23 de junio partimos de las oficinas de la Profepa en el estado de Colima, hacia el municipio de Manzanillo, Colima, específicamente en el Km. 015+650 de la carretera Manzanillo-Minatitlán, con el fin de supervisar la toma de muestra del suelo afectado, realizado por la empresa Ecoresiduos, con el fin de constatar el procedimiento y dar seguimiento a la remediacion del área contaminada.

### Conclusión:

Se llevo a cabo la supervisión del muestreo del suelo contaminado, levantando acta circunstanciada de las acciones realizadas.

### Resultados Obtenidos:

Se cumplio con el objetivo de la comisión en seguimiento a la remediacion del area contaminada.

### Contribución:

Se da atención a lo solicitado por esta delegación y al seguimiento a la remediacion del sitio afectado.

Atentamente

Vo.Bo.

FRANCISCO RINCÓN RAMOS

DR. CIRO HURTADO RAMOS

Comisionado

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.