



MEDIO AMBIENTE



### INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 19 de noviembre de 2024

No. RUC: 234102

Oficina de Representación de Protección Ambiental: AGUASCALIENTES

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado:	<u>PADILLA</u>	<u>RANGEL</u>	<u>EDUARDO</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFPA/8.2/00199/2024

Periodo: DEL 04/11/2024 AL 05/11/2024

Lugar: COLOMOS, MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS

**Objeto de la Comisión:**

SE REALIZÓ VISITA PARA VERIFICAR LOS DAÑOS QUE SE PROVOCARON A CAUSA DE LA EXPLOSIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

**Síntesis:**

SE REALIZÓ VISITA PARA VERIFICAR LOS DAÑOS QUE SE PROVOCARON A CAUSA DE LA EXPLOSIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

**Conclusión:**

DURANTE LA VISITA NO SE DETECTARON DAÑOS A CAUSA DE LA EXPLOSIÓN QUE PUDO HABER PROVOCADO AFECTACIÓN A SUELO NATURAL POR DERRAMES O INFILTRACIÓN.

**Resultados Obtenidos:**

SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE LA VISITA POR EL PERSONAL DE PROFEPA, TOMANDO EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA ZONA DONDE OCURRIÓ LA EXPLOSIÓN. DONDE SE OBSERVÓ QUE EN EL ÁREA DONDE OCURRIÓ LA EXPLOSIÓN NO HUBO AFECTACIÓN A SUELO NATURAL POR DERRAMES O INFILTRACIÓN.

**Contribución:**

DURANTE LA VISITA, EL PERSONAL DE PROFEPA DETECTÓ QUE EN EL ÁREA DE LA EXPLOSIÓN SOLAMENTE SE ENCONTRÓ SUELO NATURAL SIN AFECTACIONES POR DERRAMES O INFILTRACIÓN.


Atentamente

Atentamente

  
**EDUARDO PADILLA RANGEL**  
 Nombre y Firma

Comisionado

Vo. Bo. Jefe Inmediato

  
**ING. MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ LÓPEZ**  
 Nombre y Firma

Encargada de Despacho

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.