



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



8-DMA-23

OFICIO DE COMISION

OFICIO No. PFPA/9.2/0670-2023
Mexicali, Baja California a, 12 de mayo del 2023


**BIOL. ALMA OBDULIA JIMENEZ RUIZ,
INSPECTOR FEDERAL DE LA PROCURADURIA
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN BAJA CALIFORNIA.
P R E S E N T E . -**

Por medio del presente se le comisiona los días 22, 23, 24 y 25 de mayo del presente, para atender Denuncia Ciudadana respecto de Descargas de Aguas residuales en el Municipio de Ensenada, Baja California; lo anterior para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 3 inciso B fracción I, 40.41,43,fracción XXXVI, 45 fracciones VII y último párrafo, 46 y 66 del Reglamento Interior vigente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio del 2022.

Lo anterior, a efecto de que se conste el cumplimiento de las disposiciones en materia de Inspección Industrial.

Se agradecerá a las Autoridades Civiles y Militares, su colaboración y apoyo para el desempeño de sus funciones.

A T E N T A M E N T E
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA PROCURADURÍA FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**


BIOL. DANIEL ARTURO YAÑEZ SANCHEZ

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 17, 18, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 inciso B, fracción I, 40, 41, 43 fracción XXXVI, 45 fracción VII y último párrafo, y 66 del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2022, con efectos a partir del 28 de julio de 2022, ordenado en el Oficio No. PFPA/1/002/2022 de fecha 28 de julio del 2022, emitido por la Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal del Protección al Ambiente.

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 05/06/2023

Jefe inmediato: BIOL. DANIEL ARTURO YAÑEZ SANCHEZ

Consecutivo por Área: PFFA/9.2/0670-2023

Delegación: BAJA CALIFORNIA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	JIMENEZ	RUIZ	ALMA OBDULIA
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: DEL 22 AL 25 DE MAYO DEL 2023

Lugar: MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

Objeto de la Comisión: Realizar atención a denuncia ciudadana respecto de descargas de aguas residuales en el arroyo San Carlos del Municipio de Ensenada Baja California, para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, lo anterior en atención a el oficio de comision o PFFA/9.2/0670-2023 de fecha 17 de mayo del 2023


Síntesis: Nos trasladamos al Municipio de Ensenada Baja California para dar atención a la denuncia ciudadana que se nos hizo llegar mediante el memorándum PFFA/9.7/2C.28.2/00041/2023, fechado el día 19 de mayo del año dos mil veintitrés, en relación a descargas de aguas residuales en arroyo San Carlos, encontrando varias descargas de al menos dos empresas así como de la CESPE, levantando las actas circunstanciadas correspondientes con No. PFFA/9.7/2C.28.1/00057-23-AC, PFFA/9.7/2C.28.1/00058-23-AC y PFFA/9.7/2C.28.1/00059-23-AC

Conclusión: Se encontraron varias descargas de aguas residuales de al menos dos empresas y un tubo de desfogue según las personas que se le pregunto mencionaban que pertenece a la CESPE.

Resultados Obtenidos: Se encontro en las coordenadas descritas descargas de aguas residuales ademas de otras pertenecientes a dos empresas VEG EX Y GOLD COAST, así como un tubo de aproximadamente 12 pulgadas cuyo propietario de acuerdo a los informantes mencionaban que es la CESPE.


Contribución: Con estas acciones, se cumplen y fortalece el Programa Operativo Anual de inspección y vigilancia para el cumplimiento de las leyes ambientales.

Atentamente



BIOL. ALMA OBDULIA JIMENEZ RUIZ

V.o.B.o.



BIOL. DANIEL ARTURO YAÑEZ SANCHEZ

Comisionado


Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.


INFORME DE COMISION AL ARROYO SAN CARLOS
22 AL 25 DE MAYO 2023

El día 22 de mayo del 2023 nos trasladamos a la ciudad de Ensenada, Baja California con el objeto de atender denuncia ciudadana recibida mediante el memorándum PFPA/9.7/2C.28.2/00041/2023, fechado el día 19 de mayo del año dos mil veintitrés, señalando como puntos de referencia las coordenadas geográficas PUNTO 1: (31°45'15.43"N - 116°36'54.76"W), PUNTO 2: (31°45'24.76"N - 116°35'56.15"W) y PUNTO 3: (31°45'28.10"N - 116°35'32.40"W Zona de Descarga).

El día 23 de mayo, iniciamos con la ubicación del arroyo san Carlos para atender las visitas de inspección ordenadas bajo oficio No. PFPA/9.2/2C.27.1/057/2023-OI, PFPA/9.2/2C.27.1/058/2023-OI y PFPA/9.2/2C.27.1/057/2023-OI de fecha 22 de mayo de 2023, posteriormente nos dimos la tarea de localizar los 3 tres puntos que señalan las coordenadas, encontrando que en las coordenadas marcadas como punto número 1(31°45'15.43"N - 116°36'54.76"W) y punto numero 2 (31°45'24.76"N - 116°35'56.15"W), se observa aguas turbias con olores a materia orgánica en descomposición, en este punto no se observan descargas, las casas habitación aledañas a esa zona al sur del arroyo cuentan con letrinas.



El arroyo San Carlos desemboca en una zona de marisma y estero, donde se observa corre un agua con olor fétido coloración gris y en algunos sitios con espuma.



Zona aledaña al punto numero 1 donde se observan aguas color grisáceo y con olores fétidos, se observa fauna silvestre la cuales no muestran a simple vista daño alguno, muertos o enfermos.




Posteriormente se localizó en lo que el denunciante llama punto número 3 ($31^{\circ}45'28.10''\text{N}$ - $116^{\circ}35'32.40''\text{W}$ Zona de Descarga), observando una descarga que se encontraba entre vegetación muy poblada o crecida y fue necesario remover parte de la vegetación para tener visibilidad hacia un tubo de aproximadamente 12 pulgadas de diámetro, color blanco que al momento no estaba descargando ningún líquido, sin embargo se observa en el piso del arroyo un charco con agua color gris oscuro y olores fétidos.




Q



Segunda descarga, se observa un tubo aproximadamente de dos pulgadas, pero a un costado se observa un escurrimiento mayor, sin que se vea la dimensión del tubo. Ambos colindan con instalaciones de los invernaderos VEGEX., abajo una descarga de un tubo de aproximadamente 4 pulgadas descarga también en arroyo San Carlos.



Área denominada Punto numero 2 ($31^{\circ}45'24.76''N$ - $116^{\circ}35'56.15''W$) el agua turbia grisácea con carga aparente de materia orgánica y con olores fétidos se observa correr arroyo abajo por este puente improvisado de costales de arena y madera entre otro tipo de escombros se observó descarga en este punto, pero si lo que es un agua poco salubre a simple vista, tampoco se observan colindando predios donde se lleven a cabo procesos que puedan estar descargando, las descargas se observan aguas arriba en varios puntos.



La válvula solo se movió aproximadamente 50 metros bajo el puente que cruza el arroyo San Carlos en donde actualmente están construyendo en las inmediaciones de la carretera con dirección de Ensenada a Maneadero Baja California.

Posteriormente el 25 de mayo del 2023 acudimos a las instalaciones de la Oficina de la Administración de la Planta de Tratamiento El Naranja ubicadas en Praderas del Cipres, de Ensenada, B.C., para solicitar información sobre la descarga, argumentando que no tenían claro si era de ellos. Por razones de horario laboral ya no fue posible acudir al sitio para verificar el punto de descarga.

Se elaboraron actas circunstanciadas, toda vez que no se encontró personas que colaboraran y atendieran la diligencia al decirse ajenos a las descargas observadas o a las zonas detectadas con agua contaminada con desechos.

ATENTAMENTE

Biol. Alma Obdulia Jimenez Róz.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alma Obdulia Jimenez Róz', written over a vertical line that extends downwards from the text below.