



INFORME DE COMISIÓN

Jefe Inmediato: BIOL. DANIEL ARTURO YAÑEZ SANCHEZ

Fecha de Elaboración: 14/05/2019

Consecutivo por Área: PFPA/9.2/0587-19

Delegación: BAJA CALIFORNIA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	<u>ROMERO</u>	<u>GARCÍA</u>	<u>ANGELA MARLENE</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 15 DE ABRIL DE 2019

Lugar: Delegación Municipal San Pablo, Tecate, Baja California.

Objeto de la Comisión: Realizar actos de verificación e inspección en materia de residuos peligrosos

Síntesis: Se llevo a cabo inspeccion a la empresa DYNAMIC RESOURCES GROUP TECATE L L C, S.A. DE C.V. ubicada en el parque industrial Tecate donde se llevaron a cabo la verificación de las medidas dictadas en el acuerdo de emplazamiento PFPA/9.5/2C.27.1/022-2019 de fecha 19 de enero del 2019.

Conclusión: Durante la inspeccion se verificación se verificaron medidas de urgente aplicación y medidas correctivas.

Resultados Obtenidos: Se logró realizar la verificación de lo ordenado en el acuerdo de emplazamiento PFPA/9.5/2C.27.1/022-2019 de fecha 19 de enero del 2019.

Contribución: Con estas acciones, se cumplen y fortalece el Programa Operativo Anual de inspección y vigilancia.

Atentamente


 ANGELA MARLENE ROMERO GARCÍA

Comisionado

Vo.Bo.


 BIOL. DANIEL ARTURO YAÑEZ SANCHEZ

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.