

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

QUIM. JESUS JIMENEZ PAYAN
SUBDELEGADO DE INSPECCION INDUSTRIAL
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
PRESENTE.

AREA:

NOMBRE DEL COMISIONADO:

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN:

SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

ANGELA MARLENE ROMERO GARCIA

**KM. 99 DE LA CARRETERA FEDERAL 1, TRAMO GUERRERO NEGRO- EL
ROSARIO, EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA**

09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

OBJETO DE LA COMISIÓN: DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN DE SUELO.

SÍNTESIS: SE REALIZÓ UNA VISITA DE INSPECCIÓN EN EL PUNTO CARRETERO.


CONCLUSIÓN: SE DETECTARON IRREGULARIDADES.

RESULTADOS OBTENIDOS: SE DETERMINÓ EL ÁREA AFECTADA TIENE UN ÁREA DE 100X1X1 METROS
SIENDO ESTA MAYOR A UN METRO CUBICO, EL ÁREA AFECTADA SE REALIZÓ UN DERRAME DE 25000
LITROS DE AGUA CON ACEITE.

CONTRIBUCION: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN DE SUELO.

ATENTAMENTE


C. ANGELA MARLENE ROMERO GARCIA


QUIM. JESUS JIMENEZ PAYAN

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.