

**INFORME DE COMISIÓN NACIONAL**

**NOMBRE SUBDELEGADO/JEFE INMEDIATO.**  
**PUESTO**  
**PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE**  
**PRESENTE.**

AREA: Subdelegación de Inspección Industrial  
NOMBRE DEL COMISIONADO: Ing. Aldo Cortez Morales  
LUGAR DE LA COMISIÓN: Venustiano Carranza, Valle de Mexicali, municipio de Mexicali Baja California.  
PERIODO DE LA COMISIÓN: 10 de Julio del 2015

<b>OBJETO DE LA COMISION:</b> Realizar visita de inspección y evaluación procedimiento de atención a emergencias químicas en la empresa denominada <b>MINERA REAL DE ANGELES S.A. DE C. V.</b>
<b>SINTESIS</b> Al momento se pudo evaluar los procedimientos empleados para casos de emergencias químicas
<b>CONCLUSION</b> Durante las revisiones se detectaron áreas de oportunidad en el proceso de manejo de contingencias químicas.
<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b> Se detectaron áreas de oportunidad en el control de mando de la atención de contingencias químicas
<b>CONTRIBUCION</b> Mejoramiento de en el control de mando de la atención de contingencias químicas de la empresa <b>MINERA REAL DE ANGELES S.A. DE C. V.</b>

<b>ATENTAMENTE</b>	<b>Vo. Bo.</b>
	
_____ Ing. Aldo Cortez Morales	_____ Químico Jesús Jiménez Payan

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.