



INFORME DE COMISIÓN



Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2017

Jefe inmediato: MC. Jorge Elías Angulo

Consecutivo por Área: SII-014/17

Delegación: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	<u>AGUILAR</u>	<u>VÁZQUEZ</u>	<u>RENÉ LUIS</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 4 de abril de 2017

Lugar: Santo Domingo, municipio de Comondú, BCS.

Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspección en materia de residuos peligrosos.

Síntesis: El día 4 de abril de 2017 se llevó a cabo la visita de inspección a la Subestación Eléctrica Santo Domingo, en el km 258 del tramo carretero La Paz-Santo domingo, municipio de Comondú, BCS

Conclusión: Se realizó visita de inspección.

Resultados Obtenidos: Se levantó el acta de inspección BCS-RP-007/17 del 4 de abril 2017.

Contribución: Se anexa comprobación de gastos de alimentación.

Atentamente

René Luis Aguilar Vázquez
Comisionado



Vo.Bo.

MC. Jorge Elías Angulo
Subdelegado de Inspección Industrial

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.