



**INFORME DE COMISIÓN**



Jefe inmediato: M en-C Jorge Elias Angulo Fecha de Elaboración: 23 de junio 2017

Consecutivo por Área: SII-019/17

Delegación: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	<u>CASTELO</u>	<u>ARREOLA</u>	<u>GUADALUPE</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: Del 22 de junio de 2017

Lugar: Ave. Lazaro Cardenas, Esqu. con calle Cabo Bello, colonia El medano, Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, BCS

**Objeto de la Comisión:** Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, en relacion con las medidas correctivas impuestas en resolución administrativa y visita técnica.

**Síntesis:** Se realizo visita de inspección al C. Marcos Sethon y se realizo visita técnica en el medano, en materia de aguas residuales

**Conclusión:** Se verifico el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de aguas residuales

||

**Contribución:** Mediante la inspección se orienta a las empresas y la población el ciudadano al medio ambiente mediante el manejo adecuado de aguas residuales.

Atentamente  <b>C. Guadalupe Castelo Arreola</b> Comisionado		Vo.Bo.  <b>M en C Jorge Elias Angulo</b> Jefe Inmediato
---	--	--

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarian en caso de lo contrario.