

**INFORME DE COMISION**



Jefe inmediato: M en C. Jorge Elias Angulo

Fecha de Elaboración: 16/08/2018

Consecutivo por Área: SII-045/18

Delégación: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspeccion Industrial

Comisionado:	<u>CASTELO</u>	<u>ARREOLA</u>	<u>GUADALUPE</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 14 Y 15 de agosto de 2018

Lugar: Ubicado en la zona rural del Valle del Carrizal, Municipio de La Paz, Baja California Sur.

**Objeto de la Comisión:** Oficio PFFA/10.2/2C.27.1/043/18 de fecha 06 de agosto de 2018. realizar visita de inspeccion a la empresa denominada "Acuicultura MAHR, SA de CV".

**Síntesis:** Se realizo visita de inspeccion con el objeto de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de aguas residuales


**Conclusión:** Se ha descargando al mar aguas residuales del proceso del cultivo de camaron sin la autorización de la CONAGUA


**Resultados Obtenidos:** Atención prioritaria

**Contribución:** Hacer de conocimiento a la empresa encargada de esas instalaciones la importancia de cuidar los bienes nacionales, asi como evitar el deposito de aguas residuales sin tratamiento al mar

Atentamente

Vo.Bo.

  
M en D. Guadalupe Castelo Arreola

  
M en C. Jorge Elias Angulo

Comisionado

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

