



INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: M en C Jorge Elias Angulo

Fecha de Elaboración: 16/08/2018

Consecutivo por Área: SII- 048/18

Delegación: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	ESPINOZA	DELGADO	ADRIAN
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Período: 14 y 15 de agosto de 2018

Lugar: Coordenadas Geograficas 23°39'21.73" LN, 110°30'44.24" LO, en Valle del Carrizal, Municipio de La Paz Baja Caliofrnia Sur.

Objeto de la Comisión: Inspección en Materia de Descarga de Agua residuales a cuerpos receptores de aguas nacionales

Síntesis: se llevo a cabo la comision, observandose que la empresa no esta en operaciones al momento de la inspección, levantandose acta en materia de descargas de aguas residuales a cuerpos receptores de aguas nacionales.

Conclusión: La empresa inspeccionada no demostro contar con autorización para descargas de aguas resioduales y no presento documentación alguna

Resultados Obtenidos: la empresa no esta en operaciones al momento de la inspección, pero no se a dado de baja o salido de operaciones.

Contribución: al procedimiento administrativo que se la instaure a la empresa inspeccionada, y regularizar su situacion ambiental.

Atentamente

Ing. Adrián/Espinoza Delgado
Comisionado

Vo.Bo.

M en C Jorge Elias Angulo
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

