

INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: Ing. Saúl Colin Ortiz

Fecha de Elaboración: 04/09/2018

Consecutivo por Área: CA-006-18

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Comisionado:	<u>BAHENA</u>	<u>GONZÁLEZ</u>	<u>JOSÉ GUSTAVO</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 29 y 30 de agosto 2018

Lugar: OFICINAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS

Objeto de la Comisión: Visita a las oficinas representativas en San José del Cabo, para detectar necesidades de mantenimiento en el inmueble.

Síntesis: Se realizó recorrido en las oficinas de San José del Cabo, identificando las necesidades de mantenimiento en el inmueble arrendado.

Conclusión: Se identificó que se requiere mantenimiento en la iluminación interna a fin de remplazar 04 luminarias, la puerta principal de acceso a las oficinas requiere reparación, toda vez que se atora, la cortina de acero, debe engarsarse, se requiere pintar el interior de las oficinas y un aseo profundo en vidrios, sanitarios y mobiliario; se deben instalar señalización de protección civil al interior de las oficinas y abastecer el botiquín con material de curación.

Resultados Obtenidos: Se identificarán las necesidades del inmueble, para brindar las mejores condiciones del personal y ciudadanía que converge al inmueble, por lo cual se le hizo del conocimiento al arrendador las necesidades de mantenimiento al inmueble, solicitando su apoyo para la realización de los mismos. En este sentido el material de curación y señalización será proporcionado por esta Unidad Administrativa.

Contribución: Atención oportuna para mejorar las condiciones de uso y ocupación del inmueble.

Atentamente José Gustavo Bahena Glez. Nombre y Firma Comisionado		Vo.Bo. Ing. Saúl Colin Ortiz Nombre y Firma Delegado en el Estado de B.C.S.
--	--	---

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.