PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

INFORME DE COMISIÓN

PROFEPA RECIBIDO JOHANA 30 JUL. 2018 "SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA"

Fecha de Elaboración: 27 de julio de 2018

Jefe inmediato: **M en C Jorge Elias Angulo**

Consecutivo por Área: SII- 035/18

Delegación : **BAJA CALIFORNIA SUR**

Área de Adscripción: **Subdelegación de Inspección Industrial**

Comisionado:	**ELIAS**	**ANGULO**	**JORGE**
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 24 y 25 julio 2018

Lugar: San Juan de La Costa, Municipio de La Paz B.C.S.

Objeto de la Comisión: Realizar inspección en materia de descarga de aguas residuales a cuerpo receptor de aguas nacionales

Síntesis: se realiza del 24 al 25 de julio 2018, comisión para inspeccionar a sitio denominado El Camaron Sureño SPR de RL, en el predio El Guano kilometro 27 tramo San Juan de La Costa a Punta Coyote.

Conclusión: se lavanto acta de inspección en materia de descarga de aguas residuales a cuerpo receptor de aguas nacionales, observandose presuntas irregularidades.

Resultados Obtenidos: en la comisión se realizó inspección de la normatividad ambiental respecto a descarga de aguas residuales a cuerpo receptor de aguas nacionales manejados por El Camarón Sureño SPR de RL

Contribución: Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental para contribuir en el desarrollo sustentable y protección del medio ambiente.

PROFEPA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE RECIBIDO 27 JUL. 2018 "OFICINA C. DELEGADO"

Atentamente	Vo.Bo.
M. en C. Jorge Elías Angulo	**Ing. Saul Colin Ortiz**
Comisionado	Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solcitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.