

INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: Ing. Saúl Colin Ortiz

Fecha de Elaboración: 07/03/2018

Consecutivo por Área: CA-001-18

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Comisionado:	<u>BAHENA</u>	<u>GONZÁLEZ</u>	<u>JOSÉ GUSTAVO</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 01 Y 02 DE MARZO 2018

Lugar: OFICINAS EN LOS MUNICIPIOS DE COMONDÚ Y LORETO

Objeto de la Comisión: Realizar el inventario de los bienes propiedad y verificar las condiciones físico mecánicas de los vehículos oficiales en las oficinas representativas en los Municipios de Comondú y Loreto.

Síntesis: Se realizó el levantamiento físico de los vehículos oficiales propiedad de esta Procuraduría, inspeccionando las condiciones físico-mecánicas de los mismos, con objeto de identificar las necesidades de mantenimiento preventivo y/o correctivo, para mantener en buenas condiciones para el uso y operación de los mismos.

Conclusión: Se identificaron para su mantenimiento preventivo las unidades tipo Dodge Ram 2500, así como las reparaciones de las unidades cuatrimoto marca susuki, para su correcta operación.

Resultados Obtenidos: Se constataron las condiciones de los vehículos en las representaciones de Pto. Adolfo Lopez Mateos y Loreto, respectivamente; a fin de realizar una proyección de gasto para su reparaciones.

Contribución: atender las reparaciones y mantenimiento preventivo de los vehículos, para apoyar las actividades en materia de inspección y vigilancia de los recursos naturales.

Atentamente  José Gustavo Bahena Glez. Nombre y Firma Comisionado		Vo.Bo.  Ing. Saúl Colin Ortiz Nombre y Firma Delegado en el Estado de B.C.S.
--	--	---

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.