

INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: MTRA. PAMELA ROJAS SILVA

Fecha de Elaboración: 3 de agosto de 2021

Consecutivo por Área: SII-020/2021

Delegación: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	AGUILAR	VÁZQUEZ	RENÉ LUIS
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 29 de julio de 2021

Lugar: San José del Cabo, municipio de Los Cabos BCS

Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspección en materia de descarga de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales en la localidad de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur, de conformidad con el oficio de comisión número PFFA/10.2/2C.27.1/034/2021 de fecha 21 de julio de 2021.

Síntesis: Con fecha 29 de julio de 2021 se realizó visita de inspección al establecimiento denominado FONATUR Infraestructura, SA CV en la localidad de San José del Cabo, municipio de Los Cabo, BCS, con el objeto de verificar el cumplimiento de la legislación y nomrmatividad ambiental en materia de descargas de aguas residuales de la planta de tratamiento al cuerpo de agua del estero de San José del Cabo.

Conclusión: Se verificó el cumplimiento ambiental por la operación de la planta de trratamiento de aguas residuales provenientes de la zona hotelera del corredor turístico de Los Cabos, y de los servicios municipales de San José del Cabo.

Resultados Obtenidos: Se llevó a cabo la visita de inspección y levantamiento del acta de inspección BCS-AR-003/2021.

Contribución: Se anexan comprobantes de consumo de alimentos.

Atentamente

René Luis Aguilar Vázquez
 Comisionado



Vo.Bo.

MTRA. PAMELA ROJAS SILVA
 Encargada Despacho Delegación

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.