

INFORME DE COMISIÓN



Fecha de Elaboración: 25/03/2021

Consecutivo por Área: SII- 002/2021

Jefe inmediato: Mtra Pamela Rojas Silva

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	ESPINOZA	DELGADO	ADRIAN
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 24 de marzo de 2021

Lugar: Delegacion de Los Planes, Municipio de La Paz, Baja California Sur

Objeto de la Comisión: realizar visita tecnica en materia de descarga de aguas residuales en cuerpos de aguas nacionales en el sitio ubicado en inmediaciones de las coordenadas UTM 620473.97X 2654745Y , establecimiento denominado George Kurt Lingenbrink, de conformidad con el oficio de comision PFPA/10.1/2C.27.1/008/2021 de fecha 16 de marzo de 2021.

Síntesis: Se atendio la visita tecnica en donde se pudo constatar que no existen descargas de aguas residuales a cuerpo de aguas nacionales, ni se observa rastro de que se hayan realizado, se observo la presencia de una planta desaladora en proceso de construccion

Conclusión: No existe descarga de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales

Resultados Obtenidos: Se tuvo contacto con el encargado de obras de mantenimiento en la prpiedad del Sr George Kurt, el cual nos comento que estan en espera de los permisos de funcionamiento de CONAGUA Y SEMARNAT para el funcionamiento de la desaladora, la cual aun no esta terminada su construccion.

Contribución: a la concientizacion de la poblacion a la observancia de la ley en la materia ambiental que les corresponda de acuerdo a la actividad desarrollada

Atentamente

Ing. Adrián Espinoza Delgado

Comisionado



Vo.Bo.

Mtra. Pamela Rojas Silva

Jefe Inmediato, Encargada de Despacho

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.