

INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: Mtra. Pamela Rojas Silva

Fecha de
Elaboración: 05/04/2021

Consecutivo
por Área: SII- 004/19

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	<u>ESPINOZA</u>	<u>DELGADO</u>	<u>ADRIAN</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 31 de marzo de 2021

Lugar: Delegacion de Todos Santos, Baja California Sur

Objeto de la Comisión: Realizar visita tecnica en materia de descarga de aguas residuales en cuerpos de aguas nacionales en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur, de conformidad con el oficio de comisión número PFFA/10.2/2C.27.1/011/2021 de fecha 24 de marzo de 2021.

Síntesis: Se detecto lo que parece ser una estacion de rebombeo o planta de tratamiento de aguas residuales, la cual esta operando en malas condicones ya que se observa al interior algunas piletas las cuales tienen flotando materia fecal y de ahi se estan vertiendo aguas sin tratar al area vecina de el palmar de la Localidad, las cuales se conducen hacia el area de la Poza y se perciben fuertes olores a caño.

Conclusión: se puede observar que los hechos denunciados son ciertos ya que se puede ver que en un area grande de la zona del palmar la existencia de aguas negras provenientes de dicha planta

Resultados Obtenidos: No se encontro personal que nos diera informacion al respecto, por lo que solo se recabaron datos y fotografias del las condicones del area

Contribución: a constatar los hechos denunciados y para emitir la orden correspondiente para la realizacion de la visita de inspeccion al lugar.

Atentamente

Ing. Adrián Espinoza Delgado
Comisionado

Vo.Bo.

Mtra Pamela Rojas Silva
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.