

## INFORME DE COMISIÓN



			Fecha de Elaboración:	5 de abril de 2021	
Jefe inmediato:	MTRA. PAMELA RO.	JAS SILVA	Liaboración.		
			Consecutivo por Área:	SII-005/2021	
Delegación : BA		ВАЈА	CALIFORNIA SUR		
Área de Adscripción:		Subdelegación de Inspección Industrial			
Comisionado:	AGUILAR	VÁZQUEZ		RENÉ LUIS	
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombi	re (s)	
Periodo:		31 de marzo de 2021			
Lugar:		Todos Santos, municipio de La Paz, BCS			
en la localidad d		de La Paz, Baja California Sui	KRK .	uerpos de aguas nacionales el oficio de comisión	
The second second second second		s del área de la Poza de Tod uerpo de agua de la poza qu		The state of the s	
Conclusión: Se le	evantó reporte de visita téci	nica de fecha 31 de marzo d	e 2021.	E	
Resultados Obtenidos: Se llevó a cabo la atención a denuncia ciudadana en materia de descarga de aguas residuales.					
Contribución: Se	anexan facturas comproba	ntes de consumo de alimen	tos.		
(	is Aguilar Vázquez	0 5 ABR. 2021	MTRA.PA	Vo.Bo.	
C	omisionado	OFICINA C. DELEGADO	Encargada de	despacho PROFEPA BCS	

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solcitados y nanifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.