

INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: MC. Jorge Elías Angulo

Fecha de Elaboración: 24 de mayo de 2021

Consecutivo por Área: SII-010/2021

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	<u>AGUILAR</u>	<u>VÁZQUEZ</u>	<u>RENÉ LUIS</u>
Apellido Paterno			
Apellido Materno			
Nombre (s)			

Periodo: 19 de mayo de 2021

Lugar: San Juan de la Costa a Punta Coyote, municipio de La Paz, BCS

Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspección en materia de descarga de aguas residuales en cuerpos de aguas nacionales en coordenadas geograficas 24°33'45.61" LN y 110°44'10.97"LO, San Juan de la Costa rumbo a Punta Coyote, municipio de La Paz, Baja California Sur, de conformidad con el oficio de comisión número PFFPA/10.2/2C.27.1/022/2021 de fecha 12 de mayo de 2021.

Síntesis: Con fecha 19 de mayo de 2021 se llevó a cabo visita de inspección a la empresa El Camarón Sureño, SPR. de R.I. ubicado en inmediaciones de la coordenada geográfica 24°33'45.61" LN y 110°44'10.97" LO, en San Juan de la Costa, rumbo a Punta Coyote, Predio El Guano, municipio de La Paz, Baja California Sur, para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en el Acuerdo de Resolución PFFPA/10.1/2C.327.1/001/2020 de fecha 30 de enero de 2021.

Conclusión: Se levantó el acta de inspección BCS-VE-005/2021 de fecha 19 de mayo de 2021.

Resultados Obtenidos: Se llevó a cabo la visita de inspección y la verificación de las medidas correctivas.

Contribución: Se anexa certificado de tránsito expedido por la Delegación de San Juan de la Costa municipio de La Paz, BCS.

Atentamente

René Luis Aguilar Vázquez
Comisionado

Vo.Bo.

MTRA. PAMELA ROJAS SILVA
Subdelegado de Inspección Industrial



Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.