



INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: Ing. Rosa Enriqueta Salcido Olguin

Fecha de Elaboración: 14/10/2022

Consecutivo por Área: LM-024-2022

Delegación: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE RECURSOS NATURALES

Comisionado:	<u>RAMIREZ</u>	<u>MERCADO</u>	<u>MIGUEL ANGEL</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 11 DE OCTUBRE 2022

Lugar: BAHIA MAGDALENA, PUERTO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE COMONDU, B.C.S.

OBJETO DE KLA INSPECCION: CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO RECORRIDOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PARA VERIFICAR LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE, EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, ACCIONES A REALIZAR POR EL HUNDIMIENTO DE UNA EMBARCACIÓN SARDINERA DENOMINADA B/P TATIANA, EN EL BAHÍA MAGDALENA, MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR


SINTESIS: VERIFICAR LAS CONDICIONES DE RESCATE DE LA EMBARCACION B/P TATIANA CON UM ABANCE DEL 90%, EN LA ZONA DEL COMPLEJO LAGUNAR BAHIA MAGDALENA, EN COORDENADA UTM DE REERENCIA 12 R 0386058.00 m E, 2724815.00 m N.

CONCLUSIO: SE PROCEDE AL RETIRO DEL BARCO B/P TATIANA DE LA ZONA DEL SINIESTRO, REMOLCANDOLO AL PUERTO,

RESULTADOS OBTENIDOS: PROCESO DE LIVERACION DEL BARCO HUNDIDO, PROCESO REFLOTAMIENTO DE LA EMBARCACION PESQUERA TATIANA. AL MUELLE DE PUERTO SAN CARLOS.

CONTRIBUCION: REALIZAR RECORRIDOS DE SUPERVICION Y VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE REFLOTAMIENTO DE LA EMBARCACION PESQUERA TATIANA.

Ing. Miguel Angel Ramirez Mercado
Comisionado



Ing. Rosa Enriqueta Salcido Olguin
Vo.Bo.

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.