

INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: M en C Guadalupe Castelo Arreola

Fecha de Elaboración: 05/09/2022

Consecutivo por Área: SII-016/22

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado: ESPINOZA DELGADO ADRIAN
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 04 de octubre de 2022

Lugar: Todos Santos, municipio de La Paz en el estado de Baja California Sur

Objeto de la Comisión: Llevar a cabo visita de verificación de medidas correctivas al OOMSAPAS de la Paz en Todos Santos, en calle Benito Juárez y Álvaro Obregón s/n y en las instalaciones de la descarga de aguas residuales en las inmediaciones de las coordenadas geográficas 23°26'36.64" LN y 110°14'25.70"LO y 23° 26'31.98" LN 110°14'23.58" LO en Todos Santos, municipio de La Paz, en el estado de Baja California Sur, en base al oficio de comisión PFFPA/10.1/2C.27.1/264/2022 de fecha 03 de octubre de 2022.

Síntesis: Se llevo a cabo la visita de inspección, levantandose acta de Verificación de medidas, en la que se asento que no se cumplieron las medidas ordenadas.


Conclusión: La empresa no cumple con sus obligaciones en materia de descarga de aguas residuales

Resultados Obtenidos: Levantamiento del acta, a pesar de la negativa de atender la visita de inspección, esto se llevo a cabo con el apoyo de las autoridades muncipales de la Delegacion de Todos Santos, los cuales nos acompañaron a visitar el sitio sujeto a inspección.

Contribución: Al procdimiento Adminstrativo establecido a la empresa sujeta a inspección.

Atentamente

Ing. Adrián Espinoza Delgado
Comisionado



Vo.Bo.

M en C Guadalupe Castelo Arreola
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.