

INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: Mtra. Pamela Rojas Silva

Fecha de Elaboración: 20/09/2022

Consecutivo por Área: SII-012/22

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	ESPINOZA	DELGADO	ADRIAN
Apellido Paterno			
Apellido Materno			
Nombre (s)			

Periodo: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Lugar: BAHÍA MAGDALENA, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BCS

Objeto de la Comisión: Llevar a cabo orden de inspección número PFFA/10.182C.27.5/196/2022 de fecha 15 de septiembre de 2022, en el municipio de Comondú, Baja California Sur, en las coordenadas UTM de referencia 12Q 0386065X y 2724800Y.


Síntesis: Se llevo a cabo la comision levantando acta de inspección No. IA 068 22 en fecha 18 de septiembre de 2022.

Conclusión: Al momento de la visita no se observa derrame de hidrocarburos al mar

Resultados Obtenidos: Levantamiento de acta, en donde se ordenaron medidas de urgente aplicación inmediatas


Contribución: Al Procedimiento Administrativo establecido por el hundimiento de la embarcacion Tatiana.

Atentamente



Ing. Adrián Espinoza Delgado
Comisionado

Vo.Bo.



M en C Guadalupe Castelo Arreola
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

