



### INFORME DE COMISIÓN



Fecha de Elaboración: 29/06/2023

Jefe inmediato: M en C Guadalupe Castelo Arreola

Consecutivo por Área: SII-008/23

Delegación: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdirección de Inspección Industrial

Comisionado:	<u>ESPINOZA</u>	<u>DELGADO</u>	<u>ADRIAN</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: del 19 al 23 de junio de 2023

Lugar: Santa Rosalia, municipio de Mulege, Baja California Sur

**Objeto de la Comisión:** Realizar visita de inspección del 19 al 23 de junio de 2023, a la empresa Minera Metalurgica Del Boleo S.A.P.I. de C.V. ubicada en Carretera Transpeninsular No. 1 Km 5.5 al Norte en Santa Rosalia, Municipio de Mulegé, estado de Baja California Sur, en base a Oficio de Comisión PFFPA/10.2/2C.27.1/078/2023 de fecha 12 de junio de 2023.

**Síntesis:** Se llevo a cabo la visita de inspección durante los días del 19 al 23 de junio de 2023, levantandose acta de hechos.

**Conclusión:** Se pudo verificar que la empresa inspeccionada cuenta con Licencia Ambiental Unica

**Resultados Obtenidos:** Se verificaron tanto fisica como documentalmente los procesos de la Planta

**Contribución:** Al Establecimiento del Proceso Administrativo con el objet de verificar que la empresa inspeccionada este cumpliendo con sus obligaciones en materia de emisiones a la atmosfera.

Atentamente  
  
**Ing. Adrián Espinoza Delgado**  
Comisionado

Vo.Bo  
  
**M en C Guadalupe Castelo Arreola**  
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

