PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

INFORME DE COMISIÓN

PROFEPA RECIBIDO 27 ABR. 2023 "SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA"

Fecha de Elaboración: **27/04/2023**

Jefe inmediato: **M en C Guadalupe Castelo Arreola**

Consecutivo por Área: **SII-007/23**

Delegación : **BAJA CALIFORNIA SUR**

Área de Adscripción: **Subdirección de Inspección Industrial**

Comisionado: **ESPINOZA** (Apellido Paterno) **DELGADO** (Apellido Materno) **ADRIAN** (Nombre (s))

Periodo: **26 de abril de 2023**

Lugar: **Punta Pescadero, Subdelegación del Cardonal, Delegación de Los Barriles, municipio de La Paz en el estado de Baja California Sur**

Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspección a Responsable, Encargado, Ocupante de las Instalaciones donde se colectan las aguas residuales provenientes de los colonos de Punta Pescadero en las inmediaciones de las coordenadas geográficas 23°48'01''LN y 109°42.07'' LO, en Punta Pescadero en el municipio de La Paz, en base al Ofico de Comision PFPA/10.2/2C.27.1/077/2023 de fecha 24 de abril de 2023

Síntesis: Se llevo a cabo la visita de inspección, levantandose acta de hechos correspondiente

Conclusión: La empresa visitada en una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), no se observo que este descargando aguas tratadas a las inmediaciones de sus instalaciones

Resultados Obtenidos: Se demostro que los hecos señalados por descarga de aguas fue a causa de fallo en el sistema de rebombeo de aguas tartadas

Contribución: A la obtencion de informacion del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de aguas residuales.

Atentamente

Ing. Adrián Espinoza Delgado
Comisionado

PROFEPA RECIBIDO 27 ABR. 2023 OFICINA C. DELEGADO

Vo.Bo.

M en C Guadalupe Castelo Arreola
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solcitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.