



INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: M en C Guadalupe Castelo Arreola

Fecha de Elaboración: 25/08/2023

Consecutivo por Área: SII-018/23

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdirección de Inspección Industrial

Comisionado:	ESPINOZA	DELGADO	ADRIAN
Apellido Paterno		Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 22 de agosto de 2023

Lugar: Poblado de San Juan de La Costa, municipio de La Paz, Baja California Sur

Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspección al establecimiento denominado ROCA FOSFORICA MEXICANA II S A DE CV., ubicada en domicilio conocido zona industrial del Poblado de San Juan de La Costa en el municipio de La Paz BCS, en base a Oficio de Comisión PFFA/10.2/2C.27.1/178/2023 de fecha 11 de agosto de 2023.

Síntesis: Derivado de citatorio de un día anterior y del oficio de comisión se acudio al domicilio de la empresa a inspeccionar.

Conclusión: Se levanto acta de inspección en materia de aguas residuales

Resultados Obtenidos: Se pudo verificar que la empresa visitada cuenta Titulo de concesion para descarga de aguas residuales

Contribución: No se concluyo en este día la visita, por lo que se continuó al día siguiente.

Atentamente

Ing. Adrián Espinoza Delgado

Comisionado



Vo.Bo.

M en C Guadalupe Castelo Arreola

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.