


**INFORME DE COMISIÓN**



Jefe inmediato: M en C Guadalupe Castelo Arreola

Fecha de Elaboración: 25/08/2023

Consecutivo por Área: SII-019/23

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdirección de Inspección Industrial

Comisionado: ESPINOZA DELGADO ADRIAN  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 23 de agosto de 2023

Lugar: Poblado de San Juan de La Costa, municipio de La Paz, Baja California Sur

**Objeto de la Comisión:** Realizar visita de inspección al establecimiento denominado ROCA FOSFORICA MEXICANA II S A DE CV., ubicada en domicilio conocido zona industrial del Poblado de San Juan de La Costa en el municipio de La Paz BCS, en base a Oficio de Comision PFFPA/10.2/2C.27.1/178/2023 de fecha 11 de agosto de 2023.

**Síntesis:** derivado de que no se concluyo la visita el día de su inicio, se continuó en este día

**Conclusión:** Se concluyo con la visita de inspección ordenada.

**Resultados Obtenidos:** Se verifico el estado de la empresa en cuanto al manejo que realiza en materia de descarga de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales

**Contribución:** Al cuidado del medio ambiente en materia de aguas residuales

Atentamente  
  
**Ing. Adrián Espinoza-Delgado**  
Comisionado

Vo.Bo.  
  
**M en C Guadalupe Castelo Arreola**  
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

