



INFORME DE COMISIÓN



Fecha de
Elaboración: 12/09/2023

Jefe inmediato: M en C Guadalupe Castelo Arreola

Consecutivo
por Área: SII-020/23

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdirección de Inspección Industrial

Comisionado: ESPINOZA DELGADO ADRIAN
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 11 de septiembre de 2023

Lugar: Punta Pescadero, municipio de La Paz, estado de baja California Sur

Objeto de la Comisión: Realizar visita de verificación al establecimiento en donde se colectan las aguas residuales provenientes de las casas de los colonos en Punta Pescadero ubicada en las coordenadas geográficas 23°48' 01" LN y 109°42'07" LO de Punta Pescadero, en el municipio de La Paz BCS, en base a Oficio de Comisión PFPA/10.2/2C.27.1/189/2023 de fecha 06 de septiembre de 2023.

Síntesis: En base a la orden de inspección y citatorio se pudo llevar a cabo la visita de verificación ordenada.

Conclusión: Se presento documentación de respuesta a las medidas ordenadas en la cual se puede observar que no se cumplió con lo ordenado en el acurdo notificado.

Resultados Obtenidos: el visitado no demostro que se cumplio con lo ordenado en el acuredo que se le notifico

Contribución: Al desahogo del expediente adminsitrativo

Atentamente

Ing. Adrián Espinoza Delgado
Comisionado

Vo.Bo.

M en C Guadalupe Castelo Arreola
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.