



INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: Dra Andrea Marcela Geiger Villalpando

Fecha de Elaboración: 01/02/2024

Consecutivo por Área: SII- 007/2024

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdirección de Inspección Industrial

Comisionado:	ESPINOZA	DELGADO	ADRIAN
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 31 DE ENEERO DE 2024

Lugar: TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE LA PAZ, BCS



Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspección en materia de residuos peligrosos a la Promotora Salmario SA de CV, Representante Legal, responsable, encargado de las instalaciones donde se colectan las aguas residuales provenientes del Poblado de Todos Santos, municipio de La Paz BCS, ubicado en las coordenadas geográficas 23°26'36.69"LN y 110°14'25.70"LO, al final del camino hacia la playa, en el barrio La Cachora, en Todos Santos, municipio de La Paz BCS, así como el sitio de descarga en la parte externa de las instalaciones del colector de aguas residuales y las áreas del recorrido de las aguas residuales sin tratamiento, hasta las coordenadas geográficas 23°26'31.98"LN y 110°14'23.58"LO, con objeto de verificar resolución administrativa PFFA/10.1/2C.27.1/227/2023. En base al oficio de comisión PFFA/10.1/2C.27.1/017/2024 de fecha 29 de enero de 2024.

Síntesis: No se demostro que se haya cumplido con las medidas impuestas

Conclusión: No se cumlio con las medidas impuestas

Resultados Obtenidos: No se demostro que se hayan cumplido las medidas correctivas impuestas

Contribución: al desahogo del Procedimiento Administrativo

Atentamente	Vo.Bo.
	
Ing. Adrián Espinoza Delgado	M en C Guadalupe Castelo Arreola
Comisionado	Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las

