



INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: **DRA. ANDREA MARCELA GEIGER VILLALPANDO**

Fecha de Elaboración: 16/02/2024

Consecutivo por Área: SII- 010/2024

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
	<u>ESPINOZA</u>	<u>DELGADO</u>	<u>ADRIAN</u>

Periodo: 15 DE FEBRERO DE 2024

Lugar: TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspección en materia de suelos contaminados por la descarga de aguas residuales sin tratamiento, al establecimiento denominado Promotora Salmario SA de CV, Representante Legal, encargado de las Instalaciones en donde se colectan las aguas residuales provenientes del Poblado de Todos Santos, ubicado en las inmediaciones de las coordenadas geograficas 23°26'36.64"Ln y 110°14'25.70"LO, al final del camino hacia la playa, por el barrio La cachora, en Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur, así como el sitio de descarga en la parte externa de las instalaciones del colector de aguas residuales en el área del palmar, en las proximidades de las coordenadas geograficas 23°26'36.17"LN y 110°14'24.98"LO.

Conclusión: Se deho citatorio para el día siguiente llevar a cabo la visita de inspección.

Resultados Obtenidos: no se encontro personal que atendiera la visita de inspección

Contribución: se deho citatorio para el día siguiente.

Atentamente

Ing. Adrián Espinoza Delgado
Comisionado



VU.DU.

M en C Guadalupe Castelo Arreola
Jefe inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.