

INFORME DE COMISIÓN



			Fecha de Elaboración:	19/02/2024	
Jefe inmediato:	DRA. ANDREA	DRA. ANDREA MARCELA GEIGER VILLALPANDO			
			Consecutivo por Área:	SII- 011/2024	
Delegación :	BAJA CALIFORNIA SUR				
Área de Adscripc	ión:	Subdelegación de Inspección Industrial			
Comisionado:	ESPINOZA	DELGADO		ADRIAN	
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nomb	re (s)	
Periodo:	16 DE FEBRERO DE 2024				
Lugar:		TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE LA F	PAZ BAJA CALIFORI	NIA SUR	

Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspección en materia de suelos contaminados por la descarga de aguas residuales sin tratamiento, al establecimiento denominado Promotora Salmario SA de CV, Representante Legal, encargado de las Instalaciones en donde se colectan las aguas residuales provenientes del Poblado de Todos Santos, ubicado en las inmediacioes de las coordenadas geograficas 23°26'36.64"Ln y 110°14'25.70"LO, al final del camino hacia la playa, por el barrio La cachora, en Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur, así como el sitio de descarga en la parte externa de las instalaciones del colector de aguas residuales en el área del palmar, en las proximidades de las coordenadas geograficas 23°26'36.17"LN y 110°14'24.98"LO.

Conclusión: Sellevo a cabo la visita de inspección, se detecto el derrame de aguas residuales a las inmediaciones del palmar

Resultados Obtenidos: no se observo que las aguas residuales fluyan de manera superficial hasta la Poza d Todos Santos

Contribución: A la atención de la denuncia ciudadana sobre el derrame de aguas residuales al área del palmar

Atentamente

Ing. Adrián Espinoza Delgado

19 FEB. 2024

M en C Guadalupe Castelo Arreola

Jeie illillediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solcitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario. "OFICINA C. DELEGADO"