



INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: M en D. Guadalupe Castelo Arreola

Fecha de
Elaboración:

08/11/2024

Consecutivo
por Área:

SIH-040/24

Oficina de Representación de Protección Ambiental : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Inspección Industrial

Comisionado:	<u>SALCIDO</u>	<u>OLGUIN</u>	<u>ROSA ENRIQUETA</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 07 de Noviembre de 2024

Lugar: Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, BCS


Objeto de la Comisión: Realizar visita de verificación al REPRESENTANTE LEGAL, RESPONSABLE, ENCARGADO DE LA PLAZA PUERTO PARAISO, UBICADO EN AVENIDA LAZARO CARDENAS #1501, EL MEDANO EJIDAL, C.P. 23410, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en materia de aguas residuales.

Síntesis: Se dió atención a la Orden de Inspección PFPA/10/3S.1/280/2024 de fecha 05 de noviembre de 2024.


Conclusión: Se realizó la visita de verificación levantando el Acta BCS-VE-016/2024.

Resultados Obtenidos: No se detecta la presencia del sello de Clausura el cual debía ser retirado por los inspectores actuantes.

Contribución: La presente comision tiene como fin atender Cumplimentación de Sentencia.


Rosa Enriqueta Salcido Olguin
Comisionado




M en D. Guadalupe Castelo Arreola
Encargada de la Subdirección de Inspección Industrial

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.