



INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: M en D. Guadalupe Castelo Arreola

Fecha de
Elaboración:

08/11/2024

Consecutivo
por Área:

SII-039/24

Oficina de Representación de Protección Ambiental : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Inspección Industrial

Comisionado:	CASTELO	ARREOLA	GUADALUPE
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 07 de Noviembre de 2024

Lugar: Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, BCS

Objeto de la Comisión: Realizar visita de verificación al REPRESENTANTE LEGAL, RESPONSABLE, ENCARGADO DE LA PLAZA PUERTO PARAISO, UBICADO EN AVENIDA LAZARO CARDENAS #1501, EL MEDANO EJIDAL, C.P. 23410, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en materia de aguas residuales.

Síntesis: Se dió atención a la Orden de Inspección PFPA/10/3S.1/280/2024 de fecha 05 de noviembre de 2024.

Conclusión: Se realizó la visita de verificación levantando el Acta BCS-VE-016/2024.

Resultados Obtenidos: No se detecta la presencia del sello de Clausura el cual debía ser retirado por los inspectores actuantes.

Contribución: La presente comisión tiene como fin atender Cumplimentación de Sentencia.

M en D. Guadalupe Castelo Arreola
Comisionado

PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Paola
08 NOV. 2024

RECIBIDO
"OFICINA C. DELEGADO"

Dra. Andrea Marcela Geiger Villalpando

Encargada del Despacho de la ORPA de
PROFEPA en BCS

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.