



INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: M en D. Guadalupe Castelo Arreola

Fecha de Elaboración: 19 de Agosto de 2024

Consecutivo por Área: SII-028/24

Oficina de Representación de Protección Ambiental: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Inspección Industrial

Comisionado:	NEGRETE	SOTO	JORGE
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: del 15 al 17 de Agosto de 2024

Lugar: Delegacion de Puerto San Carlos, Municipio de Comondu, BCS

Objeto de la Comisión: Llevar a cabo visita de inspección a establecimiento denominado Bahía Magdalena Harinera. S de R.L. de C.V, ubicado en carretera a Puerto San Carlos km 52, Municipio de Comondu, B.C.S., relacionado a las aguas residuales generadas en el proceso de elaboración de harina de pescado y que se depositan, infiltran y/o descargan en terrenos ubicados en las coordenadas geográficas 24°49'8.65" latitud norte y 112°04'56.77" longitud oeste, estado de

Síntesis: Con fecha 15 de Agosto de 2024, se realizó visita de inspección, establecimiento denominado Bahía Magdalena Harinera. S de R.L. de C.V,

Conclusión: Se dio cumplimiento a orden de inspección No PFFA/10.1/2C.27.1/207/2024, de fecha 09 de agosto de 2024.

Resultados Obtenidos: Se levantó Acta de inspección en materia de descarga de aguas residuales a bienes nacionales, la cual fue firmada por el inspeccionado y los testigos de asistencia, así como se le entregó una copia al visitado. En la misma se asientan los hechos verificados.

Contribución: al realizar visitas de inspección en materia de aguas residuales se ayuda a un manejo adecuado de las descargas de aguas residuales al suelo natural.

Atentamente

Jorge Negrete Soto
Comisionado

Vo.Bo.

M en D. Guadalupe Castelo Arreola
Encargada de la Subdirección de Inspección Industrial

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.