



INFORME DE COMISIÓN



Fecha de Elaboración: 17/10/2025

Jefe inmediato: MD Guadalupe Castelo Arreola

Consecutivo por Área: SII-033/25

Delegación: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Inspección Industrial

Comisionado:	<u>SALCIDO</u>	<u>OLGUIN</u>	<u>ROSA ENRIQUETA</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 13 al 16 de Octubre de 2025

Lugar: Puerto San Carlos, Municipio de Comondú, BCS

Objeto de la Comisión: Realizar acciones de inspección y vigilancia con el fin de dar cumplimiento a la Orden de Inspección PFFPA/10/35.1/0263/2025 en Puerto San Carlos, Municipio de Comondú, BCS, relacionado con el oficio de comision: PFFPA/10/237/2025.

Síntesis: Se realizó visita de Inspección al establecimiento denominado Del Centro, S.A. de C. V., en Puerto San Carlos, Municipio de Comondú, BCS

Conclusión: Se realiza el levantamiento del Acta de Inspección asentando los hechos relacionados con la verificación del cumplimiento de la legislación ambiental en materia de Aguas Residuales.

Resultados Obtenidos: El visitado proporciona la información documental solicitada, en cumplimiento al objeto de la orden de inspección correspondiente.

Contribución: Mediante las visitas de inspección se busca persuadir a la ciudadanía de realizar hechos contrarios a la ley y que afecten al medio ambiente.

Atentamente
Rosa S. Salcido O.
Ing. Rosa Enriqueta Salcido Olguín
Comisionada



Vó.Bo
Guadalupe
MD Guadalupe Castelo Arreola
Encargada del Despacho de la DRPAyGT BCS

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.