

INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: M en D. Guadalupe Castelo Arreola

Fecha de Elaboración: 28 de Noviembre de 2025

Consecutivo por Área: SII-059/2025

Oficina de Representación de Protección Ambiental : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Inspección Industrial

Comisionado:	<u>CASTELO</u>	<u>ARREOLA</u>	<u>GUADALUPE</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: del 24 al 27 de Noviembre de 2025

Lugar: Puerto San Carlos , Municipio de Comondu, Baja California Sur

Objeto de la Comisión: Llevar a cabo del día 24 al 27 de Noviembre de 2025, acciones de inspeccion y vigilancia con el fin de dar cumplimiento a la orden de inspeccion PFPA/10/3S.1/285/2025, en Puerto San Carlos, Municipio de Comondu, en Baja California Sur.

Síntesis: Con fecha del día 24 al 27 de Noviembre de 2025, se realizo acciones de inspeccion y vigilancia dando cumplimiento a la orden de inspeccion PFPA/10/3S.1/285/2025, en Puerto San Carlos, Municipio de Comondu, en Baja California Sur.

Conclusión: Se realizo del día 24 al 27 de Noviembre de 2025, acciones de inspeccion y vigilancia dando cumplimiento a la orden de inspeccion PFPA/10/3S.1/285/2025, en Puerto San Carlos, Municipio de Comondu, en Baja California Sur.

Resultados Obtenidos: Se levanto acta de inspeccion BCS-AR-004/2025

Contribución: con las acciones realizadas se contribuye al buen manejo de aguas residuales que son descargadas a cuerpos de agua de competencia federal .

Atentamente

M en D. Guadalupe Castelo Arreola
Comisionado



Vo.Bo.

Biol. Berenice Ramirez Cruz
Encargada del despacho de la ORPA Y GT de la
PROFEPA en B.C.S.

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.