

**INFORME DE COMISIÓN**



Fecha de "SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA": 28 de Noviembre de 2025  
 Elaboración: \_\_\_\_\_

Jefe inmediato: C. Jorge Negrete Soto

Consecutivo por Área: SII-060/2025

Oficina de Representación de Protección Ambiental : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Inspección Industrial

Comisionado:	<u>NEGRETE</u>	<u>SOTO</u>	<u>JORGE</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: del 24 al 27 de Noviembre de 2025

Lugar: Puerto San Carlos , Municipio de Comondu, Baja California Sur

**Objeto de la Comisión:** Llevar a cabo del día 24 al 27 de Noviembre de 2025, acciones de inspección y vigilancia con el fin de dar cumplimiento a la orden de inspección PFPA/10/3S.1/285/2025, en Puerto San Carlos, Municipio de Comondu, en Baja California Sur.

**Síntesis:** Con fecha del día 24 al 27 de Noviembre de 2025, se realizó acciones de inspección y vigilancia dando cumplimiento a la orden de inspección PFPA/10/3S.1/285/2025, en Puerto San Carlos, Municipio de Comondu, en Baja California Sur.

**Conclusión:** Se realizó del día 24 al 27 de Noviembre de 2025, acciones de inspección y vigilancia dando cumplimiento a la orden de inspección PFPA/10/3S.1/285/2025, en Puerto San Carlos, Municipio de Comondu, en Baja California Sur.

**Resultados Obtenidos:** Se levanto acta de inspección BCS-AR-004/2025

**Contribución:** con las acciones realizadas se contribuye al buen manejo de aguas residuales que son descargadas a cuerpos de agua de competencia federal .

Atentamente  
  
**C. Jorge Negrete Soto**  
 Comisionado



Vo.Bo.  
  
**Biol. Berenice Ramirez Cruz**  
 Encargada del despacho de la ORPA Y GT de la  
 PROFEPA en B.C.S.

PROCURADURÍA FEDERAL  
 DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
 DELEGACIÓN B.C.S.

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en esta forma son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

