

INFORME DE COMISIÓN



Fecha de Elaboración: 05 de junio de 2025

Consecutivo por Área: SII-012/25

Jefe inmediato: Biol. Berenice Ramirez Cruz

Delegación: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Inspección Industrial

Comisionado:	NEGRETE	SOTO	JORGE
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 05 de junio de 2025

Lugar: Puerto San Carlos, Municipio de Comondú, BCS

Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspección por el derrame de combustoleo y aceite en las inmediaciones de Puerto San Carlos, Municipio de Comondú, BCS, relacionado al oficio de comisión PFFPA/10/3S.1/123/2025 de fecha 04 de junio del 2025

Síntesis: Se realizo visita técnica al sitio donde se observo un derrame sobre el suelo natural a cielo abierto presuntamente de combustoleo y aceite usado


Conclusión: Se realizo acta de inspección.

Resultados Obtenidos: Ecología del Municipio de comondu, realizaran trabajos para contener dicho derrame.

Contribución: Encontrar presunto responsable del derrame de residuos peligrosos al suelo natural y a cielo abierto.

Atentamente

C. Jorge Negrete Soto
Comisionada



Vo.Bo.

M en D. Guadalupe Castelo Arreola
Encargada del Despacho de la ORPAYGT BCS

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario."