

**INFORME DE COMISIÓN**



Fecha de Elaboración: 05 de junio de 2025

Jefe inmediato: Biol. Berenice Ramirez Cruz

Consecutivo por Área: SII-009/25

Delegación: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Inspección Industrial

Comisionado:	CASTELO	ARREOLA	GUADALUPE
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Periodo:	<u>05 de junio de 2025</u>		
Lugar:	<u>Puerto San Carlos, Municipio de Comondú, BCS</u>		

**Objeto de la Comisión:** Realizar visita de inspección por el derrame de combustoleo y aceite en las inmediaciones de Puerto San Carlos, Municipio de Comondu, BCS, relacionado al oficio de comisión PFFPA/10/3S.1/123/2025 de fecha 04 de junio del 2025

**Síntesis:** Se realizo visita técnica al sitio donde se observo un derrame sobre el suelo natural a cielo abierto presuntamente de combustoleo y aceite usado

**Conclusión:** Se realizo acta de inspección.

**Resultados Obtenidos:** Ecologia del Municipio de comondu, realizaran trabajos para contener dicho derrame.

**Contribución:** Encontrar presunto responsable del derrame de residuos peligrosos al suelo natural y a cielo abierto.

Atentamente  
  
**Guadalupe Castelo Arreola**  
 Comisionada



Vo.Bo.  
  
**Biol. Berenice Ramirez Cruz**  
 Encargada del Despacho de la ORPA y GT BCS

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.