



INFORME DE COMISIÓN



Fecha de Elaboración: 16/06/2025

Jefe inmediato: Biol. Berenice Ramirez Cruz

Consecutivo por Área: ADMON-003-2025

Oficina de Representación de Protección Ambiental : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Coordinación Administrativa

Comisionado:	<u>CARDENAS</u>	<u>MANRIQUEZ</u>	<u>KARLA CARINA</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: Del 09 al 11 de junio de 2025

Lugar: Puerto Adolfo Lopez Mateos, Municipio de Comondú, B.C.S.

**Objeto de la Comisión:** Revisión de instalaciones en la oficina de representación en Lopéz Mateos Municipio de comondú en B.C.S., así mismo se instalo camara de vigilancia en la parte de afuera de la cochera para mantener vigilado donde queda parte parque vehicular asignado a ese Representación.

**Síntesis:** Se verificaron las instalaciones de la oficina de Representación asi como protectores de ventanas (rejas) y serco perimetral debido a que se requiere mantenimiento así mismo se tomo evidencia fotografica de los daños ocasionados por el tiempo de uso.

**Conclusión:** se realizó la colocación una cámara y toma fotografías para mantenimiento y aseguramiento de la oficina de Representación.

**Resultados Obtenidos:** Se realizo revisión a la oficina de Representación de Lopéz Mateos para reforzar el mantenimiento del inmueble por daños dentro y fuera de las instalaciones

**Contribución:** Darle seguimiento a daños en las inatalaciones de la oficina de Reprsentación de Lopéz Mateos Municipio de comundú en B.C.S.

 <b>C. Karla Carina Cardenas Manriquez</b> Comisionado	 Atentamente	 <b>Biol. Berenice Ramirez Cruz</b> Vo.Bo.
--	-----------------	--

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.