

**INFORME DE COMISIÓN**



Fecha de Elaboración: 11 de Mayo de 2016

Consecutivo por Área: PFPA/SAA/006/16

Jefe inmediato: Lic. Juan Manuel Cachu Ruiz

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Auditoría Ambiental

Comisionado:	<u>Zaragoza</u>	<u>San German</u>	<u>Lizbeth</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 02 al 03 de Mayo de 2016

Lugar: Mpio. De Mulege, Loreto y Comondu, B.C.S.

**Objeto de la Comisión:**  
 Asistir a reuniones de Inicio y Cierre de Trabajos de Campo de Auditoría Ambiental, a instalaciones de CFE en los Municipios de Mulege, Loreto y Comondu.

**Síntesis:**  
 Se asistió a los recorridos de trabajos de campo de Auditoría Ambiental a las Subestaciones Eléctricas que tiene CFE en los Municipios de Mulege, Loreto y Santa Rosalía, realizados por la Unidad de Verificación Bufete Industrial Ambiental.

**Conclusión:**  
 Se levantaron las minutas de trabajo en las que se plasmaron los trabajos realizados de revisión física de las instalaciones auditadas.

**Resultados Obtenidos:**  
 Las instalaciones visitadas y revisadas por la UV fueron, S.E. Santa Rosalía, S.E. Loreto, S.E. Cd. Insurgentes y S.E. Las Pilas. Los informes de Auditoría serán presentados por el Auditor Ambiental posteriormente a la PROFEPA a través del SAAEL.

**Contribución:**  
 Se agregaron tres visitas a empresas que realizan trabajos de campo, dentro de la Meta de Acciones de Supervisión de procesos de Certificación para el cumplimiento del POA 2016 de la Subdelegación de Auditoría Ambiental.

Atentamente  
  
 C. Lizbeth Zaragoza San German  
 Comisionado

*Recibido  
 11/05/16*

Vo.Bo.  
  
 Lic. Juan Manuel Cachu Ruiz  
 Subdelegado de Auditoría Ambiental

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.