

INFORME DE COMISIÓN



Fecha de Elaboración: 21 de julio de 2017

Consecutivo por Área: SII- 037 /17

Jefe inmediato: M en C Jorge Elias Angulo

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	<u>ELIAS</u>	<u>ANGULO</u>	<u>JORGE</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 19 de julio de 2017

Lugar: Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S.

Objeto de la Comisión: Realizar inspección en materia de aguas residuales a cuerpo receptor de aguas nacionales, en coordenada geográfica 22°53'59.5" Latitud Norte 109°57'50.3" Longitud Oeste, Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. octubre de 2016

Síntesis: el día 19 de julio se visito la planta de aguas residuales, realizandose inspección.

Conclusión: se lavanto acta de inspección y se asentaron presuntas irregularidades.

Resultados Obtenidos: en la comisión del 19 de julio de 2017 se verifico el cumplimiento de la normatividad ambiental respecto a las descargas de aguas residuales competencia de esta Procuraduría.

Contribución: Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental para contribuir en el desarrollo sustentable y protección del medio ambiente.

Atentamente M. en C. Jorge Elías Angulo Comisionado		Vo.Bo. Ing. Saul Colin Ortiz. Jefe Inmediato
--	--	---

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.