



## INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 18 de julio de 2017

Jefe inmediato: MC. Jorge Elías Angulo

Consecutivo por Área: SII-033/17

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	PORRAS	CISNEROS	DANIEL
Apellido Paterno			
Apellido Materno			
Nombre (s)			

Periodo: 14 de julio de 2017

Lugar: Santa Rosalia, municipio de Mulege, BCS

**Objeto de la Comisión:** Observar el simulacro en la Mina y Metalurgica del Boleo S.A.P.I. de C.V. en materia de residuos peligrosos. Asi como realizar visita ocular al domicilio en el predio baldio ubicado en calle Unidad Deportiva, Colonia Cuauhtemoc, frente a los tanquese de CFE. En Santa Rosalia. Mulege. B.C.S.

**Síntesis:** El día 14 de julio de 2017 se llevó a cabo el simulacro en la Mina y Metalurgica del Boleo S.A.PI. De C.V. y se realizo visita tecnica ocular al predio baldio ubicado en calle Unidad Deportiva, Colonia Cuauhtemoc, frente a los tanquese de CFE. En Santa Rosalia. Mulege. B.C.S.

**Conclusión:** Se atendió la invitacion al simulacro en la Mina y Metalurgica del Boleo S.A.P.I. de C.V. en materia de residuos peligrosos.

**Resultados Obtenidos:** Se observo el acto de simulacro en las instalaciones de Mina y Metalurgica del Boleo S.A.P.I. de C.V. en materia de residuos peligrosos. Se atendio visita tecnica ocular al predio baldio ubicado en calle Unidad Deportiva, Colonia Cuauhtemoc, frente a los tanquese de CFE. En Santa Rosalia. Mulege. B.C.S.

**Contribución:** Se anexa comprobación de gastos de alimentación.

Atentamente

  
DANIEL PORRAS CISNEROS

Comisionado

Vo.Bo.

  
MC. Jorge Elías Angulo

Subdelegado de Inspección Industrial

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.