PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 14 de septiembre de 2017

Jefe inmediato: **M en C Jorge Elias Angulo**

Consecutivo por Área: SII- 045/17

Delegación : **BAJA CALIFORNIA SUR**

Área de Adscripción: **Subdelegación de Inspección Industrial**

Comisionado:	**ELIAS**	**ANGULO**	**JORGE**
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 12 de septiembre de 2017

Lugar: Cabo San Lucas,Municipio de Los Cabos B.C.S.

Objeto de la Comisión: Realizar inspección en materia de descarga de aguas residuales a cuerpo receptor de aguas nacionales en plaza Puerto Paraíso, Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S.

Síntesis: el día 12 de septiembre se visito la plaza Puerto Paraiso , realizandose inspección de las descargas de agus residuales a cuerpo receptor de aguas nacionales.

Conclusión: se lavanto acta de inspección circunstanciandose presuntos incumplimientos de la normatividad en materia de descarga de aguas residuales a cuerpo receptor de aguas nacionales.

Resultados Obtenidos: en la comisión del 12 de septiembre de 2017 se verifico el cumplimiento de la normatividad ambiental respecto a las descargas de aguas residuales a cuerpo receptor de aguas nacionales.

Contribución: Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental para contribuir en el desarrollo sustentable y protección del medio ambiente.

PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
14 SET. 2017
RECIBIDO
"OFICINA C. DELEGADO"

Atentamente	Vo.Bo.
M. en C. Jorge Elías Angulo	**Ing. Saul Colin Ortiz**
Comisionado	Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solcitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.