



INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: MC. Jorge Elías Angulo

Fecha de
Elaboración: 06 de octubre de 2017

Consecutivo
por Área: SII-052/17

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	AGUILAR	VÁZQUEZ	RENÉ LUIS
Apellido Paterno			
Apellido Materno			
Nombre (s)			

Periodo: 29 de septiembre de 2017

Lugar: Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, BCS

Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspección en materia de descarga de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales.

Síntesis: El día 29 de septiembre de 2017 se realizó visita de inspección en materia de descarga de aguas residuales en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, BCS.

Conclusión: Se atendió la orden de inspección No. PFPA/10.1/2C.27.1/428/2017 de fecha 20 de septiembre 2017, realizándose la visita de inspección.

Resultados Obtenidos: Se levantó el acta de inspección BCS-AR-0008/17 del 29 de septiembre de 2017 correspondiente al expediente administrativo No. PFPA/10.2/2C.27.1/0039-17.

Contribución: Se anexa comprobación de gastos de alimentación y hospedaje.

Atentamente

René Luis Aguilar Vázquez

Comisionado

Vo.Bo.

MC. Jorge Elías Angulo

Subdelegado de Inspección Industrial

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.